

Świecie dn. 5.03.2020 r.

**PZD 060/07/2020**

I.dz. 008 11/MK

STAROSTWO POWIATOWE w ŚWIECIU BIURO RADY
wpł 09.03.2020
BR 24/20

Szanowny Panie,

**Pan**

**Wiesław Bagniewski**

**Radny Powiatu Świeckiego**

w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przewróconej wiaty autobusowej przy drodze powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano wyjaśniam:

W dniu 24 lutego br. pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu zabezpieczyli i oznakowali uszkodzoną wiatę. W tym samym dniu Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu wezwał wykonawcę przebudowy drogi powiatowej do naprawy powstałych uszkodzeń, poprawnego zakotwienia wiaty autobusowej i przeprowadzenia przeglądu wszystkich wiat autobusowych zlokalizowanych przy ww. drodze powiatowej.

Kontrola wiat autobusowych zostanie przeprowadzona przy współudziale pracowników zarządu dróg. Ponadto w ramach patrolowych objazdów dróg powiatowych zostaną skontrolowane wszystkie wiaty autobusowe przy drogach powiatowych.

W załączeniu kserokopia pisma Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu znak PZD-241/04/2019 z dnia 24 lutego 2020 r., które zostało przesłane do wykonawcy przebudowy drogi za pomocą poczty elektronicznej.

Z poważaniem

STAROSTA

Barbara Studzińska

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Obwód Drogowo – Mostowy  
w Drzycimiu



Świecie, 24 lutego 2020 r.

**PZD 241/04/2019**

I.dz. 160...11/MK

**Przedsiębiorstwo Budowy  
Dróg i Mostów Sp. z o. o.  
ul. Laskowicka 3  
86 – 100 Świecie**

Dot. zamówienia: pn.: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano**”

### **W E Z W A N I E**

Na podstawie §15 umowy nr PZD 241/04/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu wzywa Wykonawcę ww. zadania do naprawy gwarancyjnej następujących elementów drogi:

- 1) likwidacji zapadnięcia płyt ażurowych w miejscowości Mszano,
- 2) zabezpieczenia, naprawy i wymiany zniszczonych elementów wiaty przystankowej w miejscowości Mszano (Mszano17),
- 3) Naprawę gwarancyjną należy wykonać **w terminie do 6 marca 2020 r.**

W dniu dzisiejszym stwierdzono przewrócenie wiaty w wyniku działania wiatru. Oględziny miejsca usterki ujawniły brak właściwego zakotwienia wiaty w gruncie (brak stóp fundamentowych). Montaż wiaty za pomocą kołków rozporowych w kostce brukowej betonowej i podsypce cementowo-piaskowej bez wykonania stóp fundamentowych nie zapewnia właściwej stateczności wiaty. Stan taki stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W związku z powyższym wzywamy do przeprowadzenia kontroli pozostałych wiat przystankowych zamontowanych przez Państwa na przedmiotowym zadaniu.

Osoba do kontaktu: Sławomir Wenerski - Kierownik Obwodu Drogowo – Mostowego w Drzycimiu tel. 604 539 975

Z poważaniem

Załączniki:

1. Zdjęcia 7 szt.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Sebastian Małkowski – Inspektor nadzoru inwestorskiego

Kierownik  
Sekcji Dróg i Mostów  
  
mgr inż. Michał Kuźma

Załącznik do pisma  
nr PZD 241/04/2019  
z dnia 24 lutego 2019 r.

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**





